

Образец заполнения опросного листа на панели ЩО

<u>Номинальный ток, А</u>	<u>1600</u>	Динамическая уст., кА		<u>50</u>	Материал и сечение нулевой шины, мм		<u>10*100</u>	Количество торцевых панелей				<u>2</u>
Порядковый номер панели	<b>1</b>			<b>2</b>			<b>3</b>	<b>4</b>				
Тип панели или шкафа	<u>ЩО70-2-09</u>			<u>ЩО 70-2-03</u>			<u>ЩО 70-2-44</u>	<u>ЩО 70-2-03</u>				
Тип коммут. аппарата	Выкл. авт.	<u>ВА 51-39</u>	<u>ВА 51-39</u>					<u>ВА 5343</u>				
	Рубильник, А	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>1600</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
Ном. ток максим. расцеп., А	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>1200</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	
Пределы уст. по току расц.	Зам. сраб., А							<u>1600</u>				
	Мгн. сраб., А	<u>4000</u>	<u>4000</u>					<u>8000</u>				
Ток плавкой вставки, А			<u>80</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>80</u>		<u>80</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>80</u>
Шкала амперметра, А	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>1500</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	
Шкала вольтметра, В							<u>500</u>					
Счетчик												

Пустой бланк

Опросный лист на панели ЩО70

<u>Номинальный ток, А</u>		Динамическая уст., кА			Материал и сечение нулевой шины, мм			Количество торцевых панелей				
Порядковый номер панели	<b>1</b>			<b>2</b>			<b>3</b>	<b>4</b>				
Тип панели или шкафа												
Тип коммут. аппарата	Выкл. авт.											
	Рубильник, А											
Ном. ток максим. расцеп., А												
Пределы уст. по току расц.	Зам. сраб., А											
	Мгн. сраб., А											
Ток плавкой вставки, А												
Шкала амперметра, А												
Шкала вольтметра, В												
Счетчик												

Согласовано заказчиком:

\_\_\_\_\_ Должность

\_\_\_\_\_ подпись (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ дата